

（一）办公楼及办公区域现状

1、建筑结构年久变形及原有防水年久老化，部分楼体顶部及外墙已出现严重渗漏情况，部分办公室内因渗漏已无法正常使用。

2、部分建筑外墙因年久水泥基层及面层涂料已脱落或存在掉落风险，严重影响群众及办公人员安全及公安整体形象。

3、部分建筑围墙墙体年久脱落导套，原有护栏已老化损坏已失去围挡功能，致使办案区无法形成封闭环境，极易导致疑犯逃脱等情况发生。

4、部分建筑室内墙顶面因渗漏问题墙顶面出现发霉异味等情况，且墙皮脱落严重，无法提供正常的办公环境。

5、室内装修部分因年久出现木门损坏、吊顶破损、地面损坏、卫生间隔断损坏、水龙头损坏等各类零星情况。

6、因政策调整，要求部分下属机构进行办公及居住环境分割，需要加装分割设施，原有部分办公室也需要进行分割及合并，增加或减少办公位。

7、原有信息化设备均为早期安装，设备已部分损坏且部分设备已无法满足现状使用。

8、原有强弱电布线因房间调整及新增信息化设备需重新布线及布设点位。

以上现状为大体情况，因每个建筑情况不同，详见下述需求分析。

（二）需求分析：

1、古荣派出所：原办案区改为办公区墙顶面整修，原办案区卫生间改造，二楼新增办公室，原走廊楼道区域墙顶改造，办公区生活区分割改造，室外玻璃顶部防水修缮及加装钢结构顶，综合指挥中心墙地面改造，部分门窗更换，强弱电信息化项目改造，室内外其他零星维修等项目。

2、刘寨派出所：原社区民警办公室分割成两个区域墙面新建，强弱电信息化项目改造，室内其他零星维修等项目。

3、新城派出所：原办案区改为办公区墙顶面整修，各办公室内墙顶改造，加装防盗窗，淋浴间改造，原走廊楼道区域墙顶改造，强弱电信息化项目改造，室内其他零星维修等项目。

4、花园口派出所：原办案区改为办公区墙顶地面整修，各办公室内墙顶改造，综合指挥中心墙地面改造，原卫生间改造，办公区生活区分割改造，部分门窗更换，强弱电信息化项目改造，室内外其他零星维修等项目。

5、江山路派出所：原办案区改为办公区墙顶面整修，原走廊楼道区域墙顶改造，强弱电信息化项目改造，加装防盗窗，室内外其他零星维修等项目。

6、惠济分局经侦大队侵财中队：玻璃门损坏需更换，办公区生活区分割改造。

7、惠济分局巡特警大队：楼体外墙及园区围墙原墙面年久失修，墙皮开裂出现大面积脱落情况，外墙警徽已变色需要更换新警徽，吊顶外墙漆起皮脱落，门卫岗亭内地砖部分脱落。

8、迎宾路派出所：楼体外墙及园区围墙原墙面年久失修，墙皮开裂出现大面积脱落情况，接警大厅吊顶年久已出现结构损坏情况，室外玻璃顶部防水修缮及加装钢结构顶，屋顶垃圾堆积，道路树枝长时间未修剪阻挡摄像头，建筑外墙强弱电线路因年久线路较多比较乱。

9、长兴路派出所：一楼办公区需要与二楼生活区隔离，所内有两个楼梯口加装不锈钢防盗门，新安装不锈钢门需安装门禁机，防止外来人员随意进出生活区需要加装门禁。

10、惠济分局经侦大队：一楼 101 室，二楼 210 室墙面年久失修，墙面因渗漏原因发黄脱落严重。

11、大河路派出所：一楼原办案区改为办公区墙顶面整修，一二楼男女卫生间改造，二楼办公室内墙顶面整修，一二楼走廊楼道区域墙顶改造，厨房区域改造，淋浴间改造，室外顶部防水修缮及加装钢结构玻璃房，楼体外墙及园区围墙及栅栏整修，外墙更换新警徽，吊顶外墙漆起皮脱落修整，园区内混凝土道路硬化，大楼整体强电改造，弱电信息化项目改造，室内外其他零星维修等项目。


12、惠济分局办公楼改造：办公区域从新分割墙面新建，室外路面修整，弱电信息化项目改造，室内其他零星维修等项目。

本次整修内容主要为满足各办公楼及办公区域的正常使用，根据现场实际情况及项目需求制定，详见附件清单。

房間重新修除批月截止。另加修費全交公司。

排除 ⑨⑧⑦⑥⑤④③②① 共9个推论门及 4个假设


五楼①②③④ 4楼⑤房间 ⑥管板隔断 移门安装灯



五洲大藥房



进宝路派出所




整改内容:

外墙主体拆除, 墙面裂缝及脱落处抹灰修补, 外墙面拆除建筑垃圾清运, 外墙原有电线线路整理固定, 玻璃屋顶门快清理, 修整屋顶木柱, 玻璃屋顶防虫处理 (原有防虫处理, 原有彩钢瓦拆除清理), 新做屋顶木槽, 四周新做防水防水, 屋顶彩钢瓦拆除, 屋顶彩钢瓦拆除, 屋顶彩钢瓦拆除。共2套。



刘寨派出所




整改内容:


在铜芯管降墙, 竹木纤维板墙面,
原门玻璃窗贴膜, 在铜芯管降墙青板
封堵, 不装铜门封板, 陈设门修整,
玻璃门贴膜, 窗子套, 窗时板套套(原一按套县封板经一挂).
五孔插座5个, 各插座在布板约15米,
强电布线约42米, 原门拆除, LED灯2个新装.
照明开关2个, 在卫生间水头更换1个, 工位电源及网线插座,
强电布线约80米。强电箱约7.5米, 强电箱约70米.




2020年11月 新城区派出所
一 木类办公室




二 木类办公室




一 木板瓦屋前侧室



沐浴间



浴室



整改内容： 中修
整改时间： 10月18日 至 11月30日

一 木类办公室： 1. 更换玻璃门维修，原窗玻璃重新做竹木纤维板墙面。2. 木板板吊顶，全屋实木基层包立柱，全屋实木包梁。3. 木类主卧室卧室门墙纸重新更换。4. 浴室主卧室新做竹木纤维板，浴室主卧室木地板更换LED平板灯20个（木类主卧室灯具更换）3. 浴室主卧室浴室地面整修，浴室地面整修，木类浴室门套，全屋主卧室浴室门套增加挡水沿。二 沐浴间： 1. 浴室竹木纤维板墙面，浴室主卧室木地板更换，中修门套2个，17号电源1个，电源整修。



1. 新成不修网上
2. 新成不修网上
3. 新成不修网上
4. 新成不修网上
5. 新成不修网上
6. 新成不修网上
7. 新成不修网上
8. 新成不修网上
9. 新成不修网上
10. 新成不修网上

力学力学2个

月之外 堵修复(好+刷) 15512

一、樓上樓板大石玻璃窗門，原玻璃窗門拆除清楚，新做玻璃窗門，安裝膠條。
一、樓至二樓磚瓦氣門門皮者，中牆門柱2个，門柱的磚瓦5个，又門門破木板1套。
玻璃窗門V型支架2个，海狗單門門破鐵條1套，以門木架3个，起至蓋網線約30米。
由源線5年，線掛十線等五根。

齒

窗玻璃窗6个，开窗洞2个砖混结构，包窗套2个，断桥铝窗，新做铁门边门，手拉玻璃门套，门锁2套，套塑门门框1个，信宜坐便器移位，新做木窗窄窗，乳胶漆修补墙面，玻璃保洁清理，金属外窗。

防盜圖

2350

防盜窗

安普防盜窗3个，开窗同3个轻钢龙骨隔墙，
包窗套3个，垃圾清理，走廊墙面竹木纤维板
修补，玻璃贴膜清理。


综合指导检查、空间线路及排布、
内部室照明线路排布、机设备、测试记录及总结

公牛大他国际地排 20个，网路²面木板²个，
超五类网路 200米²左右，~~超五类网路 200米~~，五孔插座²个，
5口交换机 3个，2套面15米乳乳素修补、经并管 200米²左右，
强电²线路²米。电话线 87米。
看 凯立线管排查(200米)


木乃伊

惠济分局经济中队(中队)

一、楼 10 室




二、楼 210 室



整改内容:

墙面顶面批灰刮腻子,原墙面脱落处,涂刷腻子(夜间施工)





洗手池自留

果卫：
套着门扣除，2个LED平光灯，1个开关
小便池更换，天花修，玻璃挡板更换

个剥墙门、下水管道为E式排水、更换排水管道
地、随修复、工程价

如：天花修复、重新增门、下水管、2个厕所抽水

2. 改进品种更换、不限制材料工本、要求1个
 会理：不花修费、1个LED平板灯
 区地、1个平板灯

陳壽周亞、蘇軾外題、近年所成千大小堂、土壙作相附、
防盜門作生門、荷奴寇偶與此密精、新仁堂經
銅柱滑隔牆、吊板天花水相附、兩頭花草新壙、壙面
土也破、地盤蓋經、歸隔路相附、新土壙陽明相附、

4个LED平板灯，强电2.5布线。12寸插座，1个开关，强电4.0布线。
弱电网线：窗帘、空调、沙发音响设备、电视、电脑、电话、网络、技术
气泵室：玻璃更换，玻璃幕墙施工，纱窗2套，吊顶装饰等。

王世昌

LED板灯线路检修
兼办修理队三、堵漏防腐、各种设备安装、吊钩起重、玻璃

纱图1套, 2.5布线。
留量: 量包机时, 隔墙机除于花机除, 无花品级。


土帶田數片。湖岸線利上邊源強現25赤鐵、渣重5斤、硬介
LEI平板炮2斤。原野上邊赤介增指秋富富銀(套、象制)路強以
中低果木取探搬運安裝此處修便不增能明常盜網、精新因、防盜
案件以破限一、是前修便土蓋新修、防盜化、破限一、是前

走廊：半段修筑，木窗面完好。玻璃残缺，包门漆。系新填子母路造。门油漆。
门禁套：3.1m x 0.9m 木门。可^{活动}自如收吊板木板。

顶梁新做隔断封墙个：新做石棉板为便。对开关

Handwritten signature: *[Signature]*

2/12



整改内容:

各楼层窗户拆除, 矿木板吊顶, 墙面刮白, 踢脚线拆除, 新安装10厘米高踢脚线, LED平板灯6个, 断桥铝窗户, 房门拆除, 新安装防盗门, 包门套, 客厅修木门框, 精钢网空管, 厨房门套拆除, 客厅放远, 开关1个。厨房4个,

厨房天花拆除, 铝扣板吊顶, 墙面刮白, 墙面贴瓷砖, 储物间及卧室顶面刮白, 房门拆除, 包门套, 新安装防盗门, 包门套, 客厅修木门框, LED平板灯4个, LED吸顶灯3个, 五孔插座并, 开关1个, 利用旧空调管14, 空调管1套, 包水管, 强电布线约34米, 储物间及卧室多套开关2个, 储物间架1个。休息室窗户


餐厅顶面刮白, 刷墙固, 墙面刮白, 墙面贴瓷砖, 卫生间顶面刮白, LED吸顶灯4个, 5个, 玻璃清洁, 强电布线约15米。

一、楼梯间, 顶面刮白, 踢脚线更换, LED吸顶灯6个, 开关2个。



2018.12

大河路派出所二木第 图4



备勤室九, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, LED平板灯4个, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, 插座5个, 强电布线约25米。

整改内容:

走廊灯, 墙面刮瓷, 顶面刮瓷, 刷止墙面, 踢脚线拆除, 踢脚线安装, LED平板灯4个, 不锈钢防盗门定制。

备勤室一, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 石膏修补木门框, LED平板灯2个, 插座5个。

备勤室二, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 石膏修补木门框, LED平板灯2个, 插座5个, 强电布线约10米。

备勤室三, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 石膏修补木门框, 插座2个, 强电布线约10米, 乳胶漆修补墙面, 顶面刮瓷, 厚门1樘, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, 开关2个, 插座6个, 窗帘1套, 强电布线约10米。

备勤室四, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, LED平板灯2个, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, 插座5个, 开关1个, 强电布线约20米。


备勤室五, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, LED平板灯2个, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, 插座5个。

备勤室六, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, LED平板灯2个, 插座1个。

备勤室七, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, LED平板灯2个, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, 插座5个。

备勤室八, 墙面顶面刮瓷, 踢脚线, 厚门1樘, 新装防盗门, 包门套, 高强石膏修补木门框, LED平板灯2个, 插座5个。






卫生间：洗手池更换、下水管改造、1个LED平板灯、1个开关。

男卫生间：天花修复、新铺卫生间地板、新铺1个浴霸、新铺1个花洒、冷热水管、下水管改造、新铺淋浴地板、新铺淋浴扶手、1个开关、新铺淋浴扶手、套置物架、女卫生间：天花修复、新铺卫生间地板、新铺1个浴霸、新铺1个花洒、冷热水管、冷热水管穿墙打孔、下水管改造、新铺淋浴地板、新铺淋浴扶手、1个开关、套置物架。



2015.1.12

一



技术名词：包粽子、王麻子汤、定制不辣肉片汤

1个中板、5个边板、5个外板。

走廊、天花材料、墙面材料、吊顶平花、踢脚线、3个LED平板灯、惠州博罗县松山骨痛大厦。

4 套 常

办似望四：天花柳随土清血刺眼 另恢复甘 望能顺遂 1/15/25至新办 文外尚本 情

1个开关. 强电与布线. 水电改造. 2套浴室

办公室三：天苑拆除、墙面刮灰、吊顶天花、踢脚线、40L钢板门、4个沙发、

3. 过程性 强电25布线 新办部门领1套

祖望十一：未及刻錄。土著血制發。市販未死。謝情錄。1个(5)平根木。1个(5)外。1个(5)外。

[illegible]

2025-1-10 MO 01:18 AM. 11/11/2025, 11:18 AM

編纂力加、王其、斯隆、蕭而利波、高俊平、楊曉陽 1915.08.01 1915.08.01

强电系统：强电桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
弱电系统：弱电桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
网络系统：网络桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
电话系统：电话桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
有线电视系统：有线电视桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
背景音乐系统：背景音乐桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
消防系统：消防桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
安防系统：安防桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。
其他系统：其他桥架沿水暖管道敷设，断接器每米1.5元。28米。

2022.7.2



大正雜誌社出版

45000

600

3500

○ 3月7日

3000
11500
23/10

砂水

1000-2224

附光臨

对普通和特殊及外国研究

五

29/2

5500

14500
總代理
駱國

15600

15502

二樓 臥室

155.00

破译

45 000



大河路派出所

围墙及主楼侧墙前面左右面铲除原外墙腻子批腻子刷外墙漆。围墙虚线部分腻子及下墙刷漆。其它为铁艺栏杆损坏修补。负楼楼顶全部铲除原防水重新铺防水。楼顶围挡墙高1200。

主楼屋顶是斜坡无法用吊绳只能用吊车。

雨水井坍塌重新砌砖



The diagram shows a rectangular building layout. The top floor is labeled '淋浴室' (Shower Room) and the bottom floor is labeled '洗手池' (Sink). The layout includes a central corridor and several rooms. Dimensions are indicated by numbers and lines.

原有早顶及陷断折降，新做集灰顶，集灰顶顶口是重坑，3个，工外问题继续陷断。

王政

原有玻璃板损坏，已更换，

修改内容


外墙抹灰厚度，应内外墙不同，外墙抹灰厚度。

一、大廳

这些门腹速修重，不能关前门，
竹木纤维板墙面，中密门草窗门草机，门草窗，磁板，出门关的

教内空


第 10 卷



一、整政内容

木木纤维板、石膏板、易角线，
木木纤维板、门套、柜
头、柜脚、窗台、L型窗台
边、走廊墙面、卫生间、
浴室、厨房、客厅、卧室、

樓板字




竹木及能生木草藥，竹木的纖維豐富，
塔面利服速修，套門2套，單開改木，
五孔椅座1个，椅排1个，短布袋約2个，
寬平1套，型圓椅座1个，當短袋2个。
2個的短袋約2个。平木椅座1个。

新編：門基12、池邊15、磁刀更15、糕11、糕9米、
泥砂漿15、面灰27、支架22



花园派出所 一楼

107室




整改内容:

更换地板

地面铺设地板, 地面过门石, 木地板水平
新安管窗门, 原墙重新开
混窗, 定制断桥铝窗, 定
制防盗窗(铁丝网), 室内乱服
漆修复, 墙面竹木纤维板, 新
开窗侧侧 砌窗立柱, 新做
窗套, 窗套厚度: 1.2个. 窗套个.

106室



整改内容:

新做轻钢龙骨隔墙, 竹木纤维板墙面, 门1个
墙面乱服漆修复, 新增单开开关1个, 插座1个, 1个
空开插座1个, 强电布线约22米, LED平板灯1个,
送 风扇新增及同口修复, 窗套1套。


105室

整改内容:
石膏板墙面修复, 门改更换门,
门框更换门套, 墙面乱服漆修复,

104室

整改内容:
套窗门门框更换门套, 门框更换门套,
原墙面乱服漆修复并搬运,


103室



整改内容: 更换脚踏板

原房间的门套拆卸, 受门套影响清理,
新做竹木纤维板墙面, 套窗门门框竹木
纤维板墙面修复, 定制断桥铝窗, LED平板灯2
个, 插座1个, 强电布线约22米
空开插座1个, 新增单开开关1个, 插座1个, 1个
空开插座1个, 强电布线约22米, LED平板灯1个,
强电布线约22米. 原套窗套拆除。


109室




整改内容:

踢脚线拆除, 竹木纤维板墙面, 窗套1个,
定制断桥铝窗, 竹木纤维板套套,
公牛五孔插座1个, 单开开关1个, 插座1个,
空开插座1个, 强电布线约22米, LED平板灯1个,
强电布线约22米, LED平板灯2个. 强电布线约2米.

一、卫生间






整改内容: 套型门木套, 原吊顶拆除, 新做石膏板吊顶, 墙面处理, 刮瓷, 强电布线, LED平板灯2个, 插座2个, 窗的面板2个, 家具搬运.

南楼六层, 南楼北侧楼梯间新做轻钢龙骨隔墙, 窗台做门, 土墙墙面刮瓷, 一大套走廊吊顶板拆除及拆除, 新做石膏板吊顶, 吊顶平板灯4个, 一大套走廊踢脚线修复, 土墙面刮瓷, 南侧土墙墙面一大套至二楼墙面刮瓷, 南楼北侧木楼梯扶手不含铁门。磁力锁1把, 门铃电源2个, 出门开关2个, 网线如米, 电源线5米, 南楼六层办公室室内墙面基层处理, 墙面刮瓷, 室的新做门套, 木套灯18个, 防盗门5个木套, 防盗门门套做铁5套, 木套做, 开关1个, 南楼五层办公室吊顶拆除, 木套更换4个, 120室, 门套做木套套上网络1套, 南楼西侧木套及过廊墙面基层处理, 刮瓷, 墙面刮瓷, 木套做, 木套做, LED木套灯6个, 吊顶平板灯1个, 窗的面板3个, 木套做, 木套做, 木套做, 窗套6个, 家具搬运.



《《 特警大队

2.1.1



二楼平台建阳光房 13000 × 5300 高 2800 腻子刷批

防腐木走道: 长 2000 × 宽 3150 高 100

12000 × 3200 一面

15000 × 1000 一面

地面窗户

防腐木花架 高 2700 × 宽 1600 厚 300 (1个)

高 2700 × 宽 1900 厚 300 (1个)

拆除分局推拉门运至巡特警中队二楼平台需用吊车

吊运 钢材及玻璃和推拉门。