

建设工程竣工验收报告

单位工程名称: 浚县新镇镇牛村中心小学教学楼项目

建设单位名称: 浚县新镇镇牛村中心小学

竣工验收时间: _____

工程竣工验收报告

工程名称	浚县新镇镇牛村中心小学教学楼项目		
工程地址	浚县新镇镇牛村		
建筑面积	1267.11 m ²	结构/层数	框架/三层
报建日期		施工许可证号	
勘察单位	河南工程水文地质勘察院有限公司		
设计单位	河南省精典建筑规划设计有限公司		
施工单位	河南华荣市政工程有限公司		
监理单位	河南中天工程监理有限公司		
质量监督单位	浚县建筑工程质量安全生产监督技术站		
工程完成设计与合同所约定内容情况： 本工程已完成了设计与合同所约定的全部内容。			
工程验收组织： 建设单位成立了工程竣工验收领导小组，组长由建设单位负责人担任，成员由参建设计、勘察、监理、施工等单位组成。			
竣工验收程序： 施工单位对工程进行检查评定，监理单位对工程进行了初验，建设单位收集了勘察、设计、施工、监理的竣工验收资料，成立了竣工验收领导小组，制定验收方案，组织了工程竣工验收。			
竣工验收内容： 包括图纸设计和合同所约定的全部内容。			

施工图设计文件审查意见:

根据国家法律、法规、规章和工程建设强制性标准,本项目施工图设计文件已经本机构审查合格,同意使用。

勘察单位对工程质量的评价:

严格执行国家的技术标准和工程建设强制性条文,参加了工程验收,履行了自己的职责,工程实物质量与勘察文件相符。

设计单位对工程质量评价:

认真执行了国家有关工程设计标准,参加了工程的竣工验收,对设计文件实物质量进行核查,其质量行为符合有关规范要求。

施工单位对工程质量评定:



在施工过程中,施工单位能够执行有关建设的技术标准和工程建设的强制性条文,无严重违反强制性条文的现象,工程质量符合要求。

监理单位工程质量评估意见:

在建设过程中,监理单位能够认真履行自己的职责,严格执行工程技术标准和建设工程监理规范,工程质量等级达到合同要求,工期和投资控制达到了合同要求。

工程竣工验收结论:

本工经验收参建各方一致,同意工程质量合格。

建设单位意见: (公章)  合格 项目负责人:  2015年6月20日	
勘察单位意见: (公章)  合格	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 付俊旺 注册号: 4102670-AY0 有效期至: 至2027年6月 勘察负责人:  2015年6月20日
设计单位意见: (公章)  合格	中华人民共和国二级注册结构工程师 姓名: 郑岭 注册号: 4100977-S0003 有效期至: 至2026年6月 设计负责人:  2015年6月20日
施工单位意见: (公章)  合格	 项目经理:  企业技术负责人:  2015年6月20日
监理单位意见: (公章) 合格 	总监理工程师:  2015年6月20日
工程质量综合验收附件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自检记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全试块、试件及有关资料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收记录; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其他文件。	

竣工验收方案

浚县新镇镇牛村中心小学教学楼项目工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，具备竣工验收条件，定于 年 月 日 午进行竣工验收，根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程验收暂行规定》的要求，特制定以下验收方案。

一、建设单位组织工程竣工验收。

二、成立验收组

组长：赵继胜

副组长：秦志军

成员：

勘察单位：付俊旺、薛河喜

设计单位：郑岭

监理单位：张尚飞

施工单位：万朋军、刘文东、刘天伟、张学超

三、验收程序

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程强制性标准情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、实地查验工程质量。

4、对工程勘察、设计、施工和各管理环节作出全面评价，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。

建设单位: (盖章)



2025 年 6 月 20 日

工程验收报告

工程名称	浚县新镇镇牛村中心小学教学楼项目	建筑面积	1267.11 m²
工程地址	浚县新镇镇牛村	结构类型/层数	框架 / 三层
建设单位	浚县新镇镇牛村中心小学	开、竣工日期	2014.7.19 2015.6.20
设计单位	河南省精典建筑规划设计有限公司	合同工期	90 天
施工单位	河南华荣市政工程有限公司	造 价	3046816.88 元
监理单位	河南中天工程监理有限公司	合同编号	

竣 工 条 件 自 检 情 况	项 目 内 容	施工单位自查意见
	工程设计和合同约定的各项内容完成情	已完成
	工程技术档案和施工管理资料	整理齐全
	工程所有建筑材料、建筑配件、商品混凝土和设备的进场试验报告	合格
	涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试（检）验报告	合格
	地基与基础、主体结构等重要分部（分项）工程质量验收报告签证情况	合格
	建设行政主管部门、质量监督机构或其他有关部门责令整改问题的执行情况	整改完毕
	单位工程质量自检情况	合格
	工程质量保修书	已签订
	工程款支付情况	已支付

经检验，该工程已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。

项目经理：万朋军

企业技术负责人：

法定代表：



(施工单位公章)

2015 年 6 月 20 日

监理单位意见：合格



总监理工程师：秦志子



(公章)

2015 年 6 月 20 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	浚县新镇镇牛村中心小学教学楼项目	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	三层/1267.11 m²
施工单位	河南华荣市政工程有限公司	技术负责人	刘文东	开工日期	2014.7.19
项目经理	万朋军	项目技术负责人	刘文东	竣工日期	2015.6.20

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论		
1	分部工程验收	共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准		
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项， 经核查不符合规定 0 项	质量控制资料经核查符合有关规范要求		
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 12 项，符合规定 12 项， 共抽查 10 项，符合规定 10 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能均满足		
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合规定 10 项， 不符合规定 0 项	观感质量验收为好		
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人: 2015 年 6 月 20 日	（公章） 总监理工程师: 2015 年 6 月 20 日	（公章） 项目负责人: 2015 年 6 月 20 日	（公章） 项目负责人: 2015 年 6 月 20 日	（公章） 项目负责人: 2015 年 6 月 20 日