

报告编号：HNBZ-JD-2500067

浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目（三标段）
第三方验收报告书



委托单位：河南省浚县第一中学

采购单位：河南省浚县第一中学

供 应 商：中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司

验收单位：河南伯仲检测服务有限公司





照 执 业 证

统一社会信用代码
91410103MA40FX499



上海二渡橋里弄“四
家金銀首飾店”合夥
平穩，「銀更」更記，
每季，洋河酒新貨品。

河南伯仲检测服务有限公司

注册资本 本 贰仟万圆整

类型 其他有限责任公司

成立日期 2017年01月09日

法定代表人 李睿峰

河南省鹤壁市淇滨区卫桥镇湘江东路
与武夷路交叉口西侧国立光电科技园
4号楼306 311-312室、601至609室

[illegible]

登记机关

2024年10月23日

国家市场监督管理总局监制

<http://www.gall.gov.cn>

國家金融信用信息公示系統網址：



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 211601060116

名称: 河南伯仲检测服务有限公司

地址: 河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口西侧国立光电科技园4号楼306-311-312室

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



211601060116
有效期至2027年3月22日

发证日期: 2021年3月23日

有效期至: 2027年3月22日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

河南省浚县第一中学：

按照贵单位委托内容及要求，我公司依据国家现行有关验收标准、规范等有关规定，本着独立、公正、客观、科学的基本原则，组织有关人员，于2025年5月6日，通过检查熟悉相关资料资料、现场核验、核对相关资料出具验收报告等过程，对贵单位的浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目（三标段）进行第三方验收，编制了《浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目（三标段）第三方验收报告》。验收情况报告如下：

一、项目概况

1.1 项目名称

浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目（三标段）

1.2 采购内容

浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目（三标段）
内容包括：学生教室、老师办公室护眼灯一批。

详见招、投标、工程量清单及签证、变更资料。

1.3 项目采购单位

该工程委托单位和采购人为浚县第一中学，供应商为中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司。

1.4 项目交货地点

本项目交货地点为河南省鹤壁市浚县第一中学。

1.5 项目采购交货期

该项目采购交货期为2025年4月26日至2025年5月20日安装、调试完毕，并具备验收条件。

二、验收依据

2.1 行为依据

浚县第一中学《委托书》

2.2 资料依据

采购文件、投标文件、合同、变更、签证单和供应商提供的项目资料、现场检查、勘测资料。

三、设备采购资料的审查

3.1 审查依据

依据采购文件和合同条款中的相关要求进行审核。

3.2 出厂检测

经检查资料，提供有出厂测试合格证书和合格证明文件，出厂检测符合采购文件和合同条款中的相关要求。

3.3 交货验收

经现场检查设备供货清单，设备开箱检验，符合采购文件和合同条款中的相关要求。

3.4 技术文件

经检查资料，提供有系统设备文件、安装测试文件和使用维护文件，产品合格证、说明书、检测报告齐全，结论合格。符合采购文件和合同条款中的相关要求。

3.5 售后服务及技术支持

经检查资料，提供有售后服务承诺，满足采购文件和合同条款中的相关要求。

四、现场验收情况

4.1 设备外观检查

设备整体外观完好，无明显磕碰、划痕、掉漆等情况。设备外壳材质符合合同约定，表面平整，各部件连接紧密，没有松动迹象。

设备的标识清晰，包括型号、序列号、生产日期、生产厂家等信息，均与合同及相关文件一致。

4.2 灯具安装分项工程

（1）主控项目

经检查施工资料和现场勘验，灯具的规格、型号、外形符合设计要求；

灯具固定牢固、可靠；

悬吊式灯具吊杆规格及安装符合合同及相关规范要求；

（2）一般项目

引向单个灯具的绝缘导线截面积应灯具功率相匹配，绝缘铜芯导线的线芯截面积不小于 1mm^2 。

灯具及其配件齐全，未发现机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；

未发现灯座的绝缘外壳破损和漏电；带有开关的灯座、开关手柄无裸露的金属部分；

灯具的安装位置符合设计要求。

综上所述，该项目灯具安装分项工程质量符合设计和验收规范要求，评定为合格。

4.3 实际完成产品名称、技术参数、数量等

经现场勘查，各设备材质、规格、技术参数和数量满足采购文件、合同条款中的相关要求。详细内容见下表：

表 4.3 设备验收结果明细表

安装位置	楼层	教室安装数量（盏）		小办公室安装数量（4盏/间）	大办公室安装数量（8盏/间）	合计（盏）
		LED 教室护眼灯（10 盏/间）	LED 黑白护眼灯（2 盏/间）			
一号教学楼	1	40	8	16	8	378
	2	40	8	20	8	
	3	42	8	20	8	
	4	40	8	20	8	
	5	40	8	20	8	
二号教学楼	1	60	12	4	/	396
	2	60	12	8	/	
	3	60	12	8	/	
	4	60	12	8	/	
	5	60	12	8	/	
三号教学楼	1	42	8	12	8	382
	2	40	8	20	8	
	3	40	8	20	8	
	4	40	8	24	8	
	5	40	8	24	8	
四号教学楼	1	60	12	4	/	396
	2	60	12	8	/	
	3	60	12	8	/	
	4	60	12	8	/	
	5	60	12	8	/	

库存	/	16	/	/	/	16
合计	/	1020	200	268	80	1568
灯具吊架共计 1568 套						

五、验收结论

综上所述，本次验收意见如下：

浚县第一中学护眼灯、空调、实验室器材设备采购项目（三标段）所采购设备的材质、规格、性能、技术参数均符合国家及行业相关规范和标准，质量、数量均符合采购文件、合同条款中的相关要求；设备运行状况符合采购文件、合同条款中的相关要求。

故该采购项目验收合格。

河南伯仲检测服务有限公司

2025年8月20日



附件 1、供应商营业执照

附件 2、设备合格证明文件

附件 3、部分现场效果照片及核验照片

附件 4、部分现场核验照片