

济源产城融合示范区教育体育局

太行路学校空调设备采购项目验收报告

一、项目基本信息：

采购人名称	济源产城融合示范区教育体育局	供应商名称	济源市威隆商贸有限公司
项目/合同编号	济源采购-2025-81-A	采购日期	2025年6月18日
安装完成日期	2025年10月11日	验收日期	2025年10月13日

二、设备清单

序号	设备名称	品牌型号	数量	外观检查
1	1.5匹壁挂式空调	海尔 KFR-35GW/A0MCC82	160	<input checked="" type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 瑕疵
2	3匹立柜式空调	海尔 KFR-72LW/02XDD82U1	24	<input checked="" type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 瑕疵

三、安装检查

检查项目	检查结果
室内机安装牢固，位置正确	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
室外机安装牢固，通风良好	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
管道连接严密，无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
排水管安装规范，无漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格


四、功能测试


测试项目	测试结果
制冷功能正常	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
制热功能正常	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
运行无异常噪音	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
遥控器功能正常	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

五、验收结论

验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 验收通过 <input type="checkbox"/> 基本通过，需整改（整改期限：___年___月___日） <input type="checkbox"/> 验收不通过
备注	验收通过

六、签字确认

验收负责人签字：


验收小组签字：



(验收单位盖章)

2025年10月13日