




交工验收证书

建设单位	漯河市源汇区教育局				
工程名称	漯河市源汇区源汇中心学校 1#小学部综合楼	建设地址	漯河市源汇区太行山路以东, 桃江路以南, 嵩山路以西		
建筑面积	3470.18 m ²	工程造价			
开工日期	2019 年 12 月 30 日	竣工日期	2020 年 12 月 20 日	竣工验收日期	2020 年 12 月 31 日
工程质量 评定	合 格				
交工 简 要 说 明	漯河市源汇区源汇中心学校 1#小学部综合楼: 建筑面积为 3470.18 m², 地上五层, 本工程一层层高为 4.20 米, 二~四层层高为 3.6 米, 五层层高为 4.5 米, 本工程建筑总高度为 22.55 米。室内外高差为 0.600m。混凝土强度等级: 所有基础、柱、梁、板、楼梯、挑檐等外露混凝土构件混凝土强度等级均为 C30, 选用图集时混凝土强度等级按相应图集要求, 其余构件采用 C25。 2020 年 12 月 31 日建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位共同对本工程所涉及专业项目进行验收, 共同认定施工单位已完成所有合同约定内容。按施工验收规范规定, 经参验各方认可, 各单位均出具质量证明文件, 本工程评定为“合格工程”。				
验收 意 见	依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 规定, 该工程为合格工程。				
建 设 单 位	验收负责人:  日期: 2020 年 12 月 31 日		设计 单 位	验收负责人:  日期: 2020 年 12 月 31 日	
监 理 单 位	验收负责人:  日期: 2020 年 12 月 31 日	勘 察 单 位	验收负责人:  日期: 2020 年 12 月 31 日	施 工 单 位	验收负责人:  日期: 2020 年 12 月 31 日
验收人					
参验人					




交工验收证书

建设单位	漯河市源汇区教育局				
工程名称	漯河市源汇区源汇中心学校 2#小学教学楼	建设地址	漯河市源汇区太行山路以东, 桃江路以南, 嵩山路以西		
建筑面积	11416.25 m²	工程造价			
开工日期	2019 年 12 月 30 日	竣工日期	2020 年 12 月 20 日	竣工验收日期	2020 年 12 月 31 日
工程质量 评定	合 格				
交工 简 要 说 明	漯河市源汇区源汇中心学校 2#小学教学楼: 地上四层, 建筑高度为 16.2 米。建筑面积为 11416.25 平方米。混凝土强度等级: 所有基础、柱、梁、板、楼梯、挑檐等外露混凝土构件混凝土强度等级均为 C30, 选用图集时混凝土强度等级按相应图集要求, 其余构件采用 C25。 2020 年 12 月 31 日建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位共同对本工程所涉及专业项目进行验收, 共同认定施工单位已完成所有合同约定内容。按施工验收规范规定, 经参验各方认可, 各单位均出具质量证明文件, 本工程评定为“合格工程”。				
验 收 意 见	依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 规定, 该工程为合格工程。				
建 设 单 位	验收负责人:  张志强 日期: 2020 年 12 月 31 日	设计单位 验收负责人:  尹敬杰 日期: 2020 年 12 月 31 日			
监 理 单 位	验收负责人:  李树芳 日期: 2020 年 12 月 31 日	勘察单位 验收负责人:  刘磊 日期: 2020 年 12 月 31 日	施 工 单 位 验收负责人:  韩月全 日期: 2020 年 12 月 31 日		
验收人					
参验人					




交工验收证书

建设单位	漯河市源汇区教育局				
工程名称	漯河市源汇区源汇中心学校 3#中小学多功能楼	建设地址	漯河市源汇区太行山路以东, 桃江路以南, 嵩山路以西		
建筑面积	3470.18 m ²	工程造价			
开工日期	2019 年 12 月 30 日	竣工日期	2020 年 12 月 20 日	竣工验收日期	2020 年 12 月 31 日
工程质量 评定	合 格				
交工 简 要 说 明	漯河市源汇区源汇中心学校 3#中小学多功能楼: 地上三层, 建筑高度为 19.48 米。室内外高差为 0.900m。建筑面积为 3109.41 平方米。混凝土强度等级: 基础 C30; 一、二层梁、板、柱 C40; 三层梁、板、柱 C40; 雨篷、挑檐等外露混凝土构件为 C30, 选用图集时混凝土强度等级按相应图集要求, 其余构件采用 C25。 2020 年 12 月 31 日建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位共同对本工程所涉及专业项目进行验收, 共同认定施工单位已完成所有合同约定内容。按施工验收规范规定, 经参验各方认可, 各单位均出具质量证明文件, 本工程评定为“合格工程”。				
验收 意 见	依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 规定, 该工程为合格工程。				
建 设 单 位	验收负责人:  日期: 2020年12月31日	设计 单 位	验收负责人:  日期: 2020年12月31日		
监 理 单 位	验收负责人:  日期: 2020年12月31日	勘 察 单 位	验收负责人:  日期: 2020年12月31日	施 工 单 位	验收负责人:  日期: 2020年12月31日
验收人					
参验人					




交工验收证书

建设单位	漯河市源汇区教育局				
工程名称	漯河市源汇区源汇中心学校 8#、9#门卫室	建设地址	漯河市源汇区太行山路以东, 桃江路以南, 嵩山路以西		
建筑面积	32.4 m ²	工程造价			
开工日期	2019 年 12 月 30 日	竣工日期	2020 年 12 月 20 日	竣工验收日期	2020 年 12 月 31 日
工程质量 评定	合 格				
交工 简 要 说 明	漯河市源汇区源汇中心学校 8#、9#门卫室为地上一层, 8#门卫室 16.2 平方米, 9#门卫室 16.2 平方米、基础主体混凝土构件 C30。 2020 年 12 月 31 日建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位共同对本工程所涉及专业项目进行验收, 共同认定施工单位已完成所有合同约定内容。按施工验收规范规定, 经参验各方认可, 各单位均出具质量证明文件, 本工程评定为“合格工程”。				
验收 意见	依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 规定, 该工程为合格工程。				
建 设 单 位	验收负责人:  张志强 日期: 2020 年 12 月 31 日		设计 单 位	验收负责人:  尹敏杰 日期: 2020 年 12 月 31 日	
监 理 单 位	验收负责人:  李树芳 日期: 2020 年 12 月 31 日		勘 察 单 位	验收负责人:  刘磊 日期: 2020 年 12 月 31 日	
			施 工 单 位	验收负责人:  韩强 日期: 2020 年 12 月 31 日	
验收人					
参验人					



建设工程质量 监督报告



工程名称：漯河市源汇区源汇中心学校项目

监督报告日期：2023年03月20日

漯河市建设工程质量服务中心



工程及有关单位概况

工程名称	1#小学部综合楼		
工程地址	嵩山路西，桃江路南，太行山东		
工程分类	民用建筑	建筑面积 (m ²)	3470.18
结构类型	框架	施工许可证号	411102202203230101
层数	地上5层	开工日期	2019年9月30日
完工日期	2020年12月25日	竣工验收日期	2022年10月19日
单位名称		项目负责人	
建设单位	漯河市源汇区教育局	袁伟	
勘察单位	河南省卓越勘测设计有限公司	刘彦斌	
设计单位	河南省卓越勘测设计有限公司	尹敏杰	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	李树芳	
施工总包单位	濮阳市万盛建设工程有限公司	韩景全	
施工分包单位			
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司	张彬	
施工图审查机构	漯河市广和建筑工程咨询有限公司	张莉	
备注			
实施质量监督起止时间：2022年03月23日至2022年10月19日			



工程质量监督情况及意见

质量监督总结	
工程质量监督情况	该工程于2022年03月23日办理施工许可证。该工程办理施工许可证时已经达到竣工条件。依据漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司检测报告，报告编号：JGST2020-0113，检测结论该房屋满足国家相关规范要求。 参建各方对防雷分项工程验收合格，防雷检测结果合格。
监督抽查（巡查）时发现的工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为问题及整改情况	1、抽查新型墙体材料证明，未提供。2、抽查节能评估报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
质量监督机构对各责任主体或检测机构不良行为记录以及行政处罚（建议）	无
监督抽查（巡查）时发现的主要质量问题整改完成情况	1、抽查外窗检测报告，未提供。2、抽查室内环境检测报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
施工过程中出现的质量事故及处理情况	无



工程及有关单位概况

工程名称	2#小学教学楼		
工程地址	嵩山路西，桃江路南，太行山东路东		
工程分类	民用建筑	建筑面积 (m ²)	11416.25
结构类型	框架	施工许可证号	411102202203230101
层数	地上4层	开工日期	2019年9月30日
完工日期	2020年12月25日	竣工验收日期	2022年10月19日
单位名称		项目负责人	
建设单位	漯河市源汇区教育局	袁伟	
勘察单位	河南省卓越勘测设计有限公司	刘彦斌	
设计单位	河南省卓越勘测设计有限公司	尹敏杰	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	李树芳	
施工总包单位	濮阳市万盛建设工程有限公司	韩景全	
施工分包单位			
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司	张彬	
施工图审查机构	漯河市广和建筑工程咨询有限公司	张莉	
备 注			
实施质量监督起止时间：2022年03月23日至2022年10月19日			



工程质量监督情况及意见

质量监督总结	
工程质量监督情况	该工程于 2022 年 03 月 23 日办理施工许可证。该工程办理施工许可证时已经达到竣工条件。依据漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司检测报告，报告编号：JGST2020-0117 续 1，检测结论该房屋满足国家相关规范要求。 参建各方对防雷分项工程验收合格，防雷检测结果合格。
监督抽查（巡查）时发现的工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为问题及整改情况	1、抽查检测报告确认汇总表，未提供。2、抽查外墙及屋面节能检测报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
质量监督机构对各责任主体或检测机构不良行为记录以及行政处罚（建议）	无
监督抽查（巡查）时发现的主要质量问题整改完成情况	1、抽查外墙材料检测报告，未提供。2、抽查节能评估报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
施工过程中出现的质量事故及处理情况	无



工 程 及 有 关 单 位 概 况

工程名称	3#中小学多功能楼		
工程地址	嵩山路西，桃江路南，太行山路东		
工程分类	民用建筑	建筑面积 (m ²)	3109.41
结构类型	框架	施工许可证号	411102202203230101
层 数	地上3层	开工日期	2019年9月30日
完工日期	2020年12月25日	竣工验收日期	2022年10月19日
单 位 名 称		项 目 负 责 人	
建设单位	漯河市源汇区教育局	袁伟	
勘察单位	河南省卓越勘测设计有限公司	刘彦斌	
设计单位	河南省卓越勘测设计有限公司	尹敏杰	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	李树芳	
施工总包单位	濮阳市万盛建设工程有限公司	韩景全	
施工分包单位			
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司	张彬	
施工图审查机构	漯河市广和建筑工程咨询有限公司	张莉	
备 注			
实施质量监督起止时间：2022年03月23日至2022年10月19日			



工程质量监督情况及意见

质量监督总结	
工程 质量 监督 情况	该工程于 2022 年 03 月 23 日办理施工许可证。该工程办理施工许可证时已经达到竣工条件。依据漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司检测报告，报告编号：JGST2020-0178，检测结论该房屋满足国家相关规范要求。 参建各方对防雷分项工程验收合格，防雷检测结果合格。
监督抽查（巡查）时发现的工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为问题及整改情况	1、抽查外墙材料检测报告，未提供。2、抽查外墙及屋面节能检测报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
质量监督机构对各责任主体或检测机构不良行为记录以及行政处罚（建议）	无
监督抽查（巡查）时发现的主要质量问题整改完成情况	1、抽查室内环境检测报告，未提供。2、抽查节能评估报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
施工过程中出现的质量事故及处理情况	无



工程及有关单位概况

工程名称	8#门卫室		
工程地址	嵩山路西，桃江路南，太行山东路		
工程分类	民用建筑	建筑面积 (m ²)	16.2
结构类型	框架	施工许可证号	411102202203230101
层数	地上1层	开工日期	2019年9月30日
完工日期	2020年12月25日	竣工验收日期	2022年10月19日
单位名称		项目负责人	
建设单位	漯河市源汇区教育局	袁伟	
勘察单位	河南省卓越勘测设计有限公司	刘彦斌	
设计单位	河南省卓越勘测设计有限公司	尹敏杰	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	李树芳	
施工总包单位	濮阳市万盛建设工程有限公司	韩景全	
施工分包单位			
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司	张彬	
施工图审查机构	漯河市广和建筑工程咨询有限公司	张莉	
备注			
实施质量监督起止时间：2022年03月23日至2022年10月19日			



工程质量监督情况及意见

质量监督总结	
工程 质量 监督 情况	该工程于2022年03月23日办理施工许可证。该工程办理施工许可证时已经达到竣工条件。依据漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司检测报告，报告编号：JGST2020-0382，检测结论该房屋满足国家相关规范要求。 参建各方对防雷分项工程验收合格，防雷检测结果合格。
监督抽查（巡查）时发现的工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为问题及整改情况	1、抽查节能评估报告，未提供。2、抽查室内环境检测报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
质量监督机构对各责任主体或检测机构不良行为记录以及行政处罚（建议）	无
监督抽查（巡查）时发现的主要质量问题整改完成情况	1、抽查外窗检测报告，未提供。2、抽查新型墙体材料证明，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
施工过程中出现的质量事故及处理情况	无



工程及有关单位概况

工程名称	9#门卫室		
工程地址	嵩山路西，桃江路南，太行山东		
工程分类	民用建筑	建筑面积 (m ²)	16.2
结构类型	框架	施工许可证号	411102202203230101
层 数	地上 1 层	开工日期	2019 年 9 月 30 日
完工日期	2020 年 12 月 25 日	竣工验收日期	2022 年 10 月 19 日
单 位 名 称		项 目 负 责 人	
建设单位	漯河市源汇区教育局	袁伟	
勘察单位	河南省卓越勘测设计有限公司	刘彦斌	
设计单位	河南省卓越勘测设计有限公司	尹敏杰	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	李树芳	
施工总包单位	濮阳市万盛建设工程有限公司	韩景全	
施工分包单位			
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司	张彬	
施工图审查机构	漯河市广和建筑工程咨询有限公司	张莉	
备 注			
实施质量监督起止时间：2022 年 03 月 23 日至 2022 年 10 月 19 日			



工程质量监督情况及意见

质量监督总结	
工程质量监督情况	该工程于2022年03月23日办理施工许可证。该工程办理施工许可证时已经达到竣工条件。依据漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司检测报告，报告编号：JGST2020-0383，检测结论该房屋满足国家相关规范要求。 参建各方对防雷分项工程验收合格，防雷检测结果合格。
监督抽查（巡查）时发现的工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为问题及整改情况	1、抽查新型墙体材料证明，未提供。2、抽查外窗检测报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
质量监督机构对各责任主体或检测机构不良行为记录以及行政处罚（建议）	无
监督抽查（巡查）时发现的主要质量问题整改完成情况	1、抽查外墙材料检测报告，未提供。2、抽查外墙及屋面节能检测报告，未提供。以上问题责任单位整改后已书面回复我质量服务中心。
施工过程中出现的质量事故及处理情况	无



单位工程质量竣工验收监督意见

漯河市源汇区源汇中心学校项目 1#楼、2#楼、3#楼、8#楼、9#楼项目工程建设单位已组织竣工验收，参建各方责任主体已出具质量合格文件，验收组一致同意该工程验收结论为：合格。经现场监督，工程质量竣工验收的程序和组织形式符合验收标准的规定，未发现有违法违规行为。

监督人员情况

姓名	级别	专业	行政执法证证件号码	监督人员资格证件号码	身份证号码
陈强		土建		L016	411102197305090017
寇骏		土建		LPX002	411102199002030112
支星		土建		LPX010	411102198911170230

质量监督员：

寇骏

支星

审

核：

陈强

站长（签发）：

魏宏伟

（盖章）

2013年 3月 20日

