

卧龙区第一人民医院
医疗设备验收报告书

产品名称: 彩色多普勒超声系统
型号: Resona R9
序列号: JA8-46001724
生产厂家: 深圳迈瑞
产地: 深圳
产品分类: ☐ 第一类 ☒ 第二类 ☐ 第三类
设备类别: ☒ 一般设备 ☐ 大型设备

使用科室: 彩超室

验收日期: 2025.2.18

保管人	日期			
	姓名			



医疗设备进货查验记录（商务验收）

设备名称	彩色多普勒超声探头	规格型号	Resona-R9
注册证号	粤械注准 20202061775	数量	1
设备生产日期	2019.12.3	到货日期	2019.2.
验收日期	2018.2.18	有效期	10年
生产企业名称	深圳迈瑞	生产企业联系方式	
供货商名称	河南中仪医疗设备有限公司	供货商联系方式	
供应商资质查验	营业执照复印件： ☒ 有 ☐ 无 医疗器械注册证或者备案凭证复印件： ☒ 有 ☐ 无 医疗器械生产、经营许可证和（或）备案凭证复印件： ☒ 有 ☐ 无 销售人员的身份证明复印件和法人授权书原件： ☒ 有 ☐ 无 进口医疗器械产品通关文件： ☐ 有 ☐ 无 ☒ 国产设备 进口设备的检验检疫证明： ☐ 有 ☐ 无 ☒ 国产设备 备注：_____		
设备现场查验	运输方式： ☐ 空运 ☒ 陆运 ☐ 海运；运单号：_____ 包装： ☒ 木质 ☐ 纸质，共 2 箱；与合同： ☒ 相符 ☐ 不相符 外观： ☒ 完好 ☐ 一般 ☐ 破损 防倾斜运输变色标记： ☐ 无 ☒ 有 ☒ 未变色 ☐ 已变色 备注：_____		
开箱检查	设备外观： ☒ 完好 ☐ 一般 ☐ 破损 装箱设备是否与运单一致： ☒ 一致 ☐ 不一致 装箱设备是否与合同要求一致： ☒ 一致 ☐ 不一致 设备标示、铭牌是否清晰： ☒ 是 ☐ 否 说明书及相关技术资料是否齐全： ☒ 是 ☐ 否 进口设备是否有中文说明书和中文标签： ☐ 有 ☐ 无 ☒ 国产设备 合格证： ☒ 有 ☐ 无 保修卡： ☒ 有 ☐ 无 备注：_____		
附件备品	设备附件及备品去向：设备科 说明书及相关技术资料去向：科室		
装机调试	正常		
工程师服务质量	☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差		

医疗设备进货查验记录(商务验收)

箱号	部件编号	品名	型号	合同数量	实际验收数量	备注
		彩色多普勒超声探头	Resonac-R9	2	2	
按合同和装箱单，核对设备到货实际配置、型号、规格、数量：（上表填写不下时可附表续填）						
☒ 全部和合同与装货单相符						
☐ 缺配置，其中为：						
☐ 型号规格与合同货装箱单不符，其中为：						
☐ 其他						
验收结果或尚待解决问题：						
王 平						
验收签字	供货商： 佳晓东 中义医疗健康(河南)有限公司					
	装机工程师： 牛超伦 17839925230					
	使用科室负责人： 李和生 刘子清					
	医学装备科工程师： 张朋源					
	医学装备科设备档案管理员： 张朋源					
	医学装备科负责人： 张朋源					

医疗设备临床验收记录（临床验收）

设备使用科室：彩超室

填表日期2025年 2月 18日

设备名称	彩色多普勒超声系统	规格型号	Resona-R9
生产厂家	深圳迈瑞	启用时间	2025.2.18
培训工程师		培训工程师 联系方式	
设备操作培训内容： 正常开机、操作面板、触摸屏、显示屏、主要功能应用及介绍、 探头操作。			
临床应用培训内容： B模式应用、C模式调节应用、M模式及PW、CW模式、 病人信息、多媒体使用等			
保养维护培训内容：			
考核合格的受训人员（签字）： 李旭、张明、刘军、王保成、熊也涵			
考核情况： 合格。			
设备培训验收结果或尚待解决问题： 使用科室相关负责人（签字）：李旭 日期：			
培训工程师：（签字）张明、李旭。			