

2023 年信阳市全民健身工程项目
质量验收报告(五包)

郑州视群市场调查有限公司



中国·郑州

二零二三年十一月

目录

一、项目验收结论	2
二、项目验收报告	3
(一) 器材基本概况	3
(二) 器材验收情况	3
(三) 器材验收结论	4
附件 1: 项目验收照片	5
附件 2: 项目验收情况汇总表	11

一、项目验收结论

基本情况	项目名称	2023 年信阳市全民健身工程项目（五包）		建设地点	信阳市
	项目体量	塑木常规路径器材 30 套，总量 360 件。			
	供应商	河北康奥达体育用品有限公司	产品型号	详见器材基本情况及附件	
	委托单位	信阳市教育体育局	验收类型	委托验收	
器材到货验收情况	验收时间	2023 年 11 月		验收比例	20%
	验收数量	全部验收		技术人员	阎祥军 彭明明
	验收依据	GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》、GB17498-2008《固定式健身器材安全通用要求》等现行国家标准及 2023 年信阳市全民健身工程项目（五包）合同要求			
	验收结果	技术参数器材数量符合合同要求，器材质量符合新国标要求			
器材到货验收总结	根据 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》、GB17498-2008《固定式健身器材安全通用要求》等现行国家标准及 2023 年信阳市全民健身工程项目（五包）合同要求，器材及安装质量及使用性能符合新国标要求，技术参数及器材类型数量符合合同要求，项目验收合格				
签字盖章	现场验收方（盖章）：  签字：彭明明 阎祥军		委托方（盖章）：  业务科室： 主管领导：彭明明（签字） 彭明明		

二、项目验收报告

受信阳市教育体育局委托,坚持“科学、公正、诚信、高效”的质量方针,郑州视群市场调查有限公司对河北康奥达体育用品有限公司中标的 2023 年信阳市全民健身工程项目(五包)进行验收,现将验收阶段及最终情况汇报如下:

(一) 器材基本概况

本次验收的器材属于 2023 年信阳市全民健身工程项目(五包),由塑木常规路径器材 30 套组成,均由河北康奥达体育用品有限公司供应。

具体器材包括:腰背按摩器 30 件、三人扭腰器 30 件、太空漫步机 30 件、健骑机 30 件、腹肌架 30 件、上肢牵引器 30 件、弹震压腿器 30 件、按摩揉推器 30 件、太极揉推器 30 件、伸背器 30 件、二人蹬力器 30 件、告示牌 30 件。

(二) 器材验收情况

器材验收:本项目验收比例为 20%,验收器材总数为腰背按摩器 6 件、三人扭腰器 6 件、太空漫步机 6 件、健骑机 6 件、腹肌架 6 件、上肢牵引器 6 件、弹震压腿器 6 件、按摩揉推器 6 件、太极揉推器 6 件、伸背器 6 件、二人蹬力器 6 件、告示牌 6 件。

验收时间:2023 年 11 月

验收类型:覆盖本项目所有器材类型。

(三) 器材验收结论

我司于 2023 年 11 月对信阳市教育体育局 2023 年信阳市全民健身工程项目(五包)进行验收,经检查、核验,本项目器材安装质量和使用性能等符合现行国家标准,产品经过 NSCC 认证,技术参数及器材类型数量符合信阳市教育体育局 2023 年信阳市全民健身工程项目(五包)合同要求,项目验收合格。

技术员: 阎祥军 彭明明

报告时间: 2023 年 11 月

验收单位: 郑州视群市场调查有限公司

附件 1: 项目验收照片

名称	整体照片
1. 羊山新区竹林湾社区	 时间: 2023.11.24 15:12 地点: 信阳市·竹林湾社区党群服务中心 经纬度: 32°10'7"N, 114°3'42"E  时间: 2023.11.24 15:15 地点: 信阳市·竹林湾社区党群服务中心 经纬度: 32°10'7"N, 114°3'46"E

名称	整体照片
2. 羊山新区中冶尚园A区	 时间: 2023.11.24 15:34 地点: 信阳市·中冶·尚园东区 经纬度: 32°9'3"N,114°6'15"E  时间: 2023.11.24 15:33 地点: 信阳市·中冶·尚园东区 经纬度: 32°9'3"N,114°6'14"E

名称	整体照片
3. 平桥区平桥街道办事处幸福幼儿园对面	 时 间: 2023.11.24 15:53 地 点: 信阳市·幸福幼儿园(向阳路) 经纬度: 32°6'26"N,114°7'29"E 今日水印 相机 真实时间  时 间: 2023.11.24 15:53 地 点: 信阳市·幸福幼儿园(向阳路) 经纬度: 32°6'25"N,114°7'29"E 今日水印 相机 真实时间

名称	整体照片
4. 平桥区平桥街道办事处大别山商城公租房小区	 时间: 2023.11.24 16:02 地点: 信阳市·大别山农贸市场 经纬度: 32°6'4"N,114°7'28"E 今日水印 相机 真实时间
	 时间: 2023.11.24 16:01 地点: 信阳市·兴隆街 经纬度: 32°6'4"N,114°7'29"E 今日水印 相机 真实时间

名称	整体照片
5. 浉河区宝石山庄社区	 时 间: 2023.11.24 16:26 地 点: 信阳市·宝石山庄 经纬度: 32°5'38"N,114°4'5"E 今日水印 相机 防伪水印  时 间: 2023.11.24 16:26 地 点: 信阳市·宝石山庄 经纬度: 32°5'38"N,114°4'5"E 今日水印 相机 防伪水印

名称	整体照片
6. 浉河区五星办事处河南路社区 201 家属院	 时间: 2023.11.24 16:35 地点: 信阳市·201仓库家属院 经纬度: 32°6'14"N,114°4'1"E
	 时间: 2023.11.24 16:37 地点: 信阳市·201仓库家属院 经纬度: 32°6'15"N,114°4'1"E



附件 2：项目验收情况汇总表

验收记录表													
验收日期：2023 年 11 月 24 日							验收地点：羊山新区竹林湾社区						
器材名称	基础信息			目视	盒尺	摇晃	盒尺	试棒/角度仪	目视/手触	目视/手触	目视/手触	目视/手触	备注
	厂家品牌	NSCC 认证	二维码读取	完整性	安装高度	稳定性	最小空间	碰撞区域	盒尺	操作	安全风险(卡夹/钩挂/限位/阻尼/碰撞/剪切)	易损件检查	
腰背按摩器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	目视/晃动
三人扭腰器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	基础(松动、下沉、歪斜)
太空漫步机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	连接件松动
健骑机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	构件开裂
腰肌架	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	表面涂层

[illegible]



验收记录表

验收日期：2023 年 11 月 24 日														验收地点：羊山新区中冶尚园 A 区							
器材名称	基础信息			目视	盒尺	摇晃	盒尺	盒尺	操作	试棒/角度 仪	目视/ 手触	目视/手 触	目视/手 触	目视/手 触	目视/ 手触	目视/ 晃动	备注				
	厂家标 牌	NSC 认证	二维 码读 取																		
腰背按摩器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	碰撞区 域	功能实 现	安全风险 (卡夹/钩 挂/限位/ 阻尼/碰撞 /剪切)	✓	✓	✓	✓	✓	基础 (松 动、下 沉、歪 斜)				
三人扭腰器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
太空漫步机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
健骑机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
腹肌架	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
上肢牵引器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

验收地点：平桥街道办事处幸福幼儿园对面

[illegible]

弹振压腿器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
按摩揉推器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
太极揉推器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
伸背器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
二人蹬力器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
告示牌	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

质保期：8年



验收记录表

验收日期：2023 年 11 月 24 日														验收地点：平桥街道办事处大别山商场公租房小区										备注
器材名称	基础信息			目视	盒尺	摇晃	盒尺	碰撞区	操作	试棒/角度 仪	目视/ 手触	目视/手 触	目视/手 触	目视/手 触	目视/ 手触	目视/ 手触	目视/ 手触	目视/ 手触						
	厂家标 牌	NSCC 认证	二维 码读 取	完整 性	安装高 度	稳定性	最小空 间	碰撞区 域	功能实 现	安全风险 (卡夹/钩 挂/限位/ 阻尼/碰撞 /剪切)	易损件 检查	表面涂 层	构件开 裂	连接 件松 动	基础 (松 动、下 沉、歪 斜)									
腰背按摩器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
三人扭腰器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
太空漫步机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
健骑机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
腹肌架	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
上肢牵引器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

[illegible]



验收记录表

验收记录表																			
验收日期：2023 年 11 月 24 日																			
验收地点：澜河区宝石山庄社区																			
器材名称	基础信息			目视	盒尺	摇晃	盒尺	碰撞区	功能实	操作	试棒/角度 仪	目视/ 手触	目视/手 触	目视/手 触	目视/ 手触	目视/ 手触	目视/ 手触	目视/ 晃动	备注
	厂家标 牌	NSCC 认证	二维 码读 取																
腰背按摩器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	碰撞区	功能实	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
三人扭腰器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
太空漫步机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
健骑机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
腹肌架	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
上肢牵引器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

20



验收记录表

验收日期：2023 年 11 月 24 日										验收地点：濮阳区五星办事处河南路社区 201 家属院									
器材名称	基础信息			目视	盒尺	摇晃	盒尺	盒尺	操作	试棒/角度仪	目视/手触	目视/手触	目视/手触	目视/手触	目视/手触	目视/手触	备注		
	厂家标 牌	NSCC 认证	二维 码读 取	完整 性	安装高 度	稳定性	最小空 间	碰撞区 域	功能实 现	安全风险 (卡夹/钩 挂/限位/ 阻尼/碰撞 /剪切)	易损件 检查	表面涂 层	构件开 裂	连接 件松 动	基础 (松 动、下 沉、歪 斜)				
腰背按摩器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
三人扭腰器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
太空漫步机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
健骑机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
腹肌架	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
上肢牵引器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

质保期：8年